



## ACCESSOIRES FREINAGE

DESCRIPTION	REFERENCE	€uro HT
Bocal plastique pour liquide de frein + collier de fixation (pour tuyau Ø 9mm )	MP2927	33.95 €
Durite hydraulique Ø9 mm liaison réservoir à maître-cylindre ( le mètre )	MP3516	22.25 €
Connecteurs (la paire ) entrée liquide de frein sur maître cylindre A310/4 et A310/6	MP3522	4.95 €
<b>A 310 / 4</b>		
Maitre-cylindre complet Ø piston 20.6 mm	MP3503	299.10 €
Nécessaire réparation Ø20.60mm pour MP3503	MP3518	58.55 €
Etrier arriere gauche Ø 45mm	MP3401	0.00 €
Etrier arriere droit Ø45 mm	MP3402	0.00 €
Nécessaire réparation Joint et Cache poussière pour 1étrier Ø45 mm	MP3403	10.30 €
Flexible avant A310/4	MP3517	21.07 €
Flexible avant caoutchouc pour étrier R8 - A 110 petits freins (arrière pour SC- SI - A310/4 )	MP2910	15.81 €
<b>A 310 / 4 à 03/73</b>		
rep ( 1 ) : Etrier avant gauche Ø 54 mm	MP3103	0.00 €
rep ( 1 ) : Etrier avant droit Ø 54mm	MP3104	152.22 €
Nécessaire complet réparation (Piston +Joint +cache poussière pour 1étrier Ø 54mm)	MP3520	27.03 €
Nécessaire réparation ( Joint de piston + cache poussière+ ) pour 1étrier Ø 54mm	MP3512	14.65 €
PISTON Ø 45mm pour étrier arr A110 SC & A310/4	MP3309	14.10 €
<b>A 310 / 4 de 03/73..10/76</b>		
Etrier avant gauche Ø 48mm épuisé	MP3304	0 €
Etrier avant droit Ø 48mm. épuisé	MP3305	0 €
Nécessaire complet réparation (Piston+joint+cache poussière) pour 1 étrier Ø48mm	MP3113	25.70 €
Nécessaire réparation (joint de piston+cache poussière ) pour 1étrier Ø48mm	MP3109	6.56 €
Emetteur embrayage Ø 22mm épuisé	MP3603	0 €
Nécessaire réparation de l'émetteur d'embrayage Ø22mm	MP3612	33.97 €
Récepteur embrayage Ø 25.4mm	MP3607	100.70 €
Nécessaire réparation pour MP3607	MP3614	39.25 €
TIGE DE POUSSEE RECEPTEUR EMBRAYAGE 310/4 ET 1600SC	MP4034	29.50 €
<b>A 310 / 4 de N° 1..634</b>		
Récepteur embrayage Ø 22mm	MP3606	197.88 €
Flexible d'embrayage	MP3610	26.93 €
<b>A 310 / 4 de N° 635..fds</b>		
Flexible aviation d'embrayage entre émetteur et récepteur ( avec vis et bangos )	MP3619	77.29 €
<b>A 310 / 6</b>		
Servo frein Ø 152mm (nouveau modèle avec amélioration force de freinage )	MP3501	394.80 €
Nécessaire réparation pour MP3201 ( Joint extérieur de prise de depression )	MP3206	17.57 €
Maitre-cylindre complet Ø piston 23.8mm (nouveau modèle )	MP3202	295.50 €
Nécessaire réparation pour maître cylindre 23.8 mm MP3202	MP3218	32.78 €
Durite hydraulique Ø9 mm liaison réservoir à maître-cylindre ( le mètre )	MP3516	22.25 €
Connecteurs (la paire ) entrée liquide de frein sur maître cylindre A310/4 et A310/6	MP3522	4.95 €
Etrier arriere gauche Ø 45mm	MP3401	0.00 €
Etrier arriere droit Ø45 mm	MP3402	0.00 €
Nécessaire réparation Joint et Cache poussière pour 1étrier Ø45 mm	MP3403	10.30 €
Flexible Avant ( tous modèles V6 )	MP3509	27.52 €
Flexible avant ou arriere pour A110 ( Gros freins ) Flexible arriere A310/6 .1er modèle	MP3616	26.93 €
Flexible arrière 275mm ( 2eme modèle après 1980 )	MP3519	23.30 €
Flexible aviation d'embrayage entre émetteur et récepteur ( avec vis et bangos )	MP3619	77.29 €
<b>A 310 / 6 de 03/73..07/80</b>		
rep ( 1 ) : Etrier avant gauche Ø 48 mm	MP3507	0 €
rep ( 1 ) : Etrier avant droit Ø 48 mm	MP3508	112.41 €
Nécessaire complet réparation étrier AV.( Piston+ joint +cache poussière )pour étrier Ø48 mm	MP3521	25.50 €
Nécessaire réparation ( joint + cache poussière ) pour étrier Ø48mm	MP3513	14.65 €
<b>A 310 / 6 de 07/80..fds</b>		

Etrier avant gauche (A310/6) Ø 54 mm avant et arriere gauche (R5 turbo2 )	MP3204	273.99 €
Etrier arriere gauche (A310/6) Ø 54 mm avant et arriere (R5 turbo2)	MP3205	273.99 €
Nécessaire complet réparation (piston+ joint+ cache poussière ) Ø54mm	MP3232	27.30 €
Nécessaire réparation ( joint de piston et cache poussière ) pour Etrier Ø54 mm	MP3207	19.32 €

**A 310 / 6**

Emetteur embrayage Ø 19mm (nouvelle fabrication )	MP3604	129.00 €
Nécessaire réparation pour émeteur embrayage	MP3613	22.25 €
Récepteur embrayage Ø 28.6mm	MP3608	131.15 €
Nécessaire réparation pour récepteur embrayage Ø28.6mm	MP3615	26.93 €

**FLEXIBLES COMPETITION**

	DESCRIPTION	REFERENCE	€uro HT
	Kit 4 flexibles pour A 310 / 4	MP3809	94.71 €
	Kit 4 flexibles avec vis banjo pour A310 V6 de ( 76. à 6/80 )	MP3804	94.71 €
	Kit 4 flexibles et vis banjo spéciales pour A 310 V6 de (1980. et après )	MP3805	107.63 €

Nouveaux modèles - Kit flexibles sertis avec tresse Inox recouvert d'une protection transparente anti blessure et arrachement - Homologué T