




A 610 D503		
DESCRIPTION	REFERENCE	€uro HT
Servo frein Ø 200mm	MP3502	131.15 €
Maitre-cylindre complet Ø piston 25.4mm ( VOIR KITMP3511 )	MP3504	0.00 €
Nécessaire réparation Ø 25.40mm pour MP3504	MP3511	32.78 €
Etrier avant gauche Ø 60mm	MP3718	222.48 €
Etrier avant droit Ø 60mm	MP3719	222.48 €
Flexible avant ( voir en bas de page Kit MP3813 )	MP3722	0.00 €
Nécessaire réparation pour 1étrier MP3718 ou 3719	MP3720	32.20 €
Etrier arriere gauche Ø 57mm. A 610 et Spider avec consigne	MP3601	415.00 €
Etrier arriere droit Ø 57mm. avec consigne	MP3602	415.00 €
Nécessaire réparation pour MP3601 et 02	MP3611	28.71 €
Emetteur embrayage Ø 19mm	MP3605	269.31 €
Récepteur embrayage Ø 28.6mm	MP3609	0.00 €
Nécessaire de réparation pour récepteur d'embrayage MP3608 - MP3609 - MP3714	MP3620	29.85 €
Correcteur de freinage Ø 26mm	MP3717	275.18 €
V6 GT ..02/85		
Servo-frein Ø 175mm	MP3701	138.17 €
Nécessaire réparation pour MP3201 ( Joint extérieur de prise de depression )	MP3206	17.57 €
Récepteur embrayage Ø 28.6mm	MP3608	131.15 €
Nécessaire de réparation pour récepteur d'embrayage MP3608 - MP3609 - MP3714	MP3620	29.85 €
V6 GT D500 D501 D502		
Etrier avant droit Ø 54mm	MP3705	107.72 €
Etrier avant gauche Ø 54mm	MP3706	107.72 €
Nécessaire réparation pour 1 étrier MP3705 ou 3706	MP3715	29.85 €
V6 GT EUROPA CUP		
Etrier avant droit Ø 60mm	MP3719	222.48 €
Etrier avant gauche Ø 60mm	MP3718	222.48 €
Nécessaire réparation pour 1étrier MP3718 ou 3719	MP3720	32.20 €
V6 GT D501 D502 1985...		
Servo-frein Ø 175mm	MP3702	140.51 €
Nécessaire réparation pour MP3201 ( Joint extérieur de prise de depression )	MP3206	17.57 €
V6 GT D500 D501 D502 ...02/85		
Maitre-cylindre complet Ø piston 23.8mm	MP3703	158.50 €
Correcteur de freinage	MP3704	115.95 €
Flexible avant ( longueur 440mm ) voiture sans ABS	MP3707	33.37 €
Flexible avant (longueur 380mm ) voiture avec ABS	MP3708	32.78 €
Etrier arriere gauche Ø 50mm	MP3709	456.66 €
Etrier arriere droit Ø 50mm	MP3710	456.66 €
Nécessaire réparation pour 1 étrier MP3709 ou 3710	MP3716	40.98 €
Flexible arriere ( longueur 345mm )	MP3711	28.71 €
V6GT ATMO D500		
Emetteur embrayage Ø 19mm	MP3712	188.70 €
Récepteur embrayage Ø 28.6mm	MP3608	131.15 €
Nécessaire de réparation pour récepteur d'embrayage MP3608 - MP3609 - MP3714	MP3620	29.85 €
V6 GT TURBO D501 1985..		
Emetteur embrayage Ø 19mm	MP3712	188.70 €
Récepteur embrayage Ø 28.6mm	MP3714	147.00 €
Nécessaire de réparation pour récepteur d'embrayage MP3608 - MP3609 - MP3714	MP3620	29.85 €



	DESCRIPTION	REFERENCE	€uro HT
	Kit 4 flexibles pour V6 GT et TURBO ( D500-501-502 )	MP3807	94.71 €
	Kit 4 flexibles pour A 610 ( D503)	MP3813	94.71 €

Nouveaux modèles - Kit flexibles sertis avec tresse Inox recouvert d'une protection transparente anti blessure et arrachement - Homologué T