




| A 610 D503 | | |
|--|-----------|----------|
| DESCRIPTION | REFERENCE | €uro HT |
| Servo frein Ø 200mm | MP3502 | 131.15 € |
| Maitre-cylindre complet Ø piston 25.4mm (VOIR KITMP3511) | MP3504 | 0.00 € |
| Nécessaire réparation Ø 25.40mm pour MP3504 | MP3511 | 32.78 € |
| Etrier avant gauche Ø 60mm | MP3718 | 222.48 € |
| Etrier avant droit Ø 60mm | MP3719 | 222.48 € |
| Flexible avant (voir en bas de page Kit MP3813) | MP3722 | 0.00 € |
| Nécessaire réparation pour 1étrier MP3718 ou 3719 | MP3720 | 32.20 € |
| Etrier arriere gauche Ø 57mm. A 610 et Spider avec consigne | MP3601 | 415.00 € |
| Etrier arriere droit Ø 57mm. avec consigne | MP3602 | 415.00 € |
| Nécessaire réparation pour MP3601 et 02 | MP3611 | 28.71 € |
| Emetteur embrayage Ø 19mm | MP3605 | 269.31 € |
| Récepteur embrayage Ø 28.6mm | MP3609 | 0.00 € |
| Nécessaire de réparation pour récepteur d'embrayage MP3608 - MP3609 - MP3714 | MP3620 | 29.85 € |
| Correcteur de freinage Ø 26mm | MP3717 | 275.18 € |
| V6 GT ..02/85 | | |
| Servo-frein Ø 175mm | MP3701 | 138.17 € |
| Nécessaire réparation pour MP3201 (Joint extérieur de prise de depression) | MP3206 | 17.57 € |
| Récepteur embrayage Ø 28.6mm | MP3608 | 131.15 € |
| Nécessaire de réparation pour récepteur d'embrayage MP3608 - MP3609 - MP3714 | MP3620 | 29.85 € |
| V6 GT D500 D501 D502 | | |
| Etrier avant droit Ø 54mm | MP3705 | 107.72 € |
| Etrier avant gauche Ø 54mm | MP3706 | 107.72 € |
| Nécessaire réparation pour 1 étrier MP3705 ou 3706 | MP3715 | 29.85 € |
| V6 GT EUROPA CUP | | |
| Etrier avant droit Ø 60mm | MP3719 | 222.48 € |
| Etrier avant gauche Ø 60mm | MP3718 | 222.48 € |
| Nécessaire réparation pour 1étrier MP3718 ou 3719 | MP3720 | 32.20 € |
| V6 GT D501 D502 1985... | | |
| Servo-frein Ø 175mm | MP3702 | 140.51 € |
| Nécessaire réparation pour MP3201 (Joint extérieur de prise de depression) | MP3206 | 17.57 € |
| V6 GT D500 D501 D502 ...02/85 | | |
| Maitre-cylindre complet Ø piston 23.8mm | MP3703 | 158.50 € |
| Correcteur de freinage | MP3704 | 115.95 € |
| Flexible avant (longueur 440mm) voiture sans ABS | MP3707 | 33.37 € |
| Flexible avant (longueur 380mm) voiture avec ABS | MP3708 | 32.78 € |
| Etrier arriere gauche Ø 50mm | MP3709 | 456.66 € |
| Etrier arriere droit Ø 50mm | MP3710 | 456.66 € |
| Nécessaire réparation pour 1 étrier MP3709 ou 3710 | MP3716 | 40.98 € |
| Flexible arriere (longueur 345mm) | MP3711 | 28.71 € |
| V6GT ATMO D500 | | |
| Emetteur embrayage Ø 19mm | MP3712 | 188.70 € |
| Récepteur embrayage Ø 28.6mm | MP3608 | 131.15 € |
| Nécessaire de réparation pour récepteur d'embrayage MP3608 - MP3609 - MP3714 | MP3620 | 29.85 € |
| V6 GT TURBO D501 1985.. | | |
| Emetteur embrayage Ø 19mm | MP3712 | 188.70 € |
| Récepteur embrayage Ø 28.6mm | MP3714 | 147.00 € |
| Nécessaire de réparation pour récepteur d'embrayage MP3608 - MP3609 - MP3714 | MP3620 | 29.85 € |



|  | DESCRIPTION | REFERENCE | €uro HT |
|--|--|-----------|---------|
| | Kit 4 flexibles pour V6 GT et TURBO (D500-501-502) | MP3807 | 94.71 € |
| | Kit 4 flexibles pour A 610 (D503) | MP3813 | 94.71 € |

Nouveaux modèles - Kit flexibles sertis avec tresse Inox recouvert d'une protection transparente anti blessure et arrachement - Homologué T