




CARBURATEURS


| TYPE | DESCRIPTION | REFERENCE | €uro HT |
|--|---|-----------|----------|
|  | Carburateur 45DCOE 152 avec les 2 cornets | MP1032 | 443.50 € |

REGULATEUR

| DESCRIPTION | REFERENCE | €uro HT |
|--|-----------|---------|
| Régulateur et filtre pression d'essence Ø 67mm | MP1326 | 72.90 € |

TUYAUX ESSENCE

| DESCRIPTION | REFERENCE | Euro HT |
|--------------------------------------|-----------|---------|
| Durite essence Ø 6mm (prix du mètre) | MP1092A6 | 4.98 € |
| Durite a essence 8mm (prix du mètre) | MP1092A8 | 5.10 € |




| DESCRIPTION | REFERENCE | €uro HT |
|---|-------------|---------|
| rep () : T alimentation | MP1048 | 28.71 € |
| rep () : connexion 2 carbus (levier de syncro) | MP1056A | 18.95 € |
| rep (2) : joint du bouchon du filtre | MP1060B | 1.38 € |
| rep (4) : bouchon accès aux gicleurs | MP1075 | 20.48 € |
| rep (6) : joint du bouchon d'accès aux gicleurs | MP1076 | 0.92 € |
| rep (7) : joint de couvercle supérieur | MP1086 | 1.15 € |
| rep (8) : pointeau 150 | MP1079A150 | 13.21 € |
| rep (8) : pointeau 175 | MP1079A175 | 13.21 € |
| rep (8) : pointeau 200 | MP1079A200 | 13.21 € |
| rep (9) : flotteur laiton 26gr | MP1055 | 39.95 € |
| rep (9) : flotteur nitrile 18 gr | MP1055A | 35.90 € |
| rep (10) : vis fixation tube émulsion | MP1071 | 10.75 € |
| rep (11) : gicleur air d'émulsion 150 (ajustage d'automatité) | MP1051A150 | 5.75 € |
| rep (11) : gicleur air d'émulsion 155 (ajutage d'automatité) | MP1051A155 | 5.75 € |
| rep (11) : gicleur air d'émulsion 160 (ajutage d'automatité) | MP1051A160 | 5.75 € |
| rep (11) : gicleur air d'émulsion 170 (ajutage d'automatité) | MP1051A170 | 5.75 € |
| rep (11) : gicleur air d'émulsion 175 (ajutage d'automatité) | MP1051A175 | 5.75 € |
| rep (11) : gicleur air d'émulsion 180 (ajutage d'automatité) | MP1051A180 | 5.75 € |
| rep (11) : gicleur air d'émulsion 185 (ajutage d'automatité) | MP1051A185 | 5.75 € |
| rep (11) : gicleur air d'émulsion 190 (ajutage d'automatité) | MP1051A190 | 5.75 € |
| rep (11) : gicleur air d'émulsion 200 pour DCOE40 gordini d'origine | MP1051A200 | 5.75 € |
| rep (11) : gicleur air d'émulsion 220 pour DCOE 45 Alpine d'origine | MP1051A220 | 5.75 € |
| rep (12) : vis fixation du porte gicleur ralenti | MP1080 | 24.11 € |
| rep (13) : Emulsion F9 pour 45 DCOE | MP1053 F9 | 20.67 € |
| rep (13) : Emulsion F11 | MP1053 F11 | 20.67 € |
| rep (13) : Emulsion F15 DCOE | MP1053 F15 | 25.25 € |
| rep (13) : Emulsion F16 DCOE R5A | MP1053 F16 | 25.25 € |
| rep (15) : gicleur principal essence 115 | MP1049A115 | 5.75 € |
| rep (15) : gicleur principal essence 120 | MP1049A120 | 5.75 € |
| rep (15) : gicleur principal essence 125 | MP1049A125 | 5.75 € |
| rep (15) : gicleur principal essence 130 | MP1049A130 | 5.75 € |
| rep (15) : gicleur principal essence 135 | MP1049A135 | 5.75 € |
| rep (15) : gicleur principal essence 140 | MP1049A140 | 5.75 € |
| rep (15) : gicleur principal essence 145 | MP1049A145 | 5.75 € |
| rep (15) : gicleur principal essence 150 | MP1049A150 | 5.75 € |
| rep ((15)) : gicleur principal essence 155 | MP1049A155 | 5.75 € |
| rep (15) : gicleur principal essence 160 | MP1049A160 | 5.75 € |
| Gicleur principal essence 165 | MP1049A165 | 5.75 € |
| rep ((16)) : gicleur de ralenti F8/40 | MP1050F840 | 8.04 € |
| rep (16) : gicleur ralenti F8/45 | MP1050F845 | 8.04 € |
| rep (16) : gicleur ralenti F8/50 | MP1050F850 | 8.04 € |
| rep (16) : gicleur ralenti F8/55 | MP1050F855 | 8.04 € |
| rep (16) : gicleur ralenti F8/60 | MP1050F860 | 8.04 € |
| rep (16) : gicleur ralenti F9/45 | MP1050F945 | 8.04 € |
| rep (16) : gicleur ralenti F9/50 | MP1050F950 | 8.04 € |
| rep (16) : gicleur ralenti F11/50 | MP1050F1150 | 8.04 € |
| rep (17) : buse / Venturi 450 pour 45 dcoe | MP1054A450 | 27.85 € |
| rep (17) : buse / venturi 450 pour 40dcoe type 151 | MP1054B450 | 26.95 € |
| rep (18) : Trompette 45 DCOE Longueur 62 mm | MP1081L62 | 39.04 € |
| rep (18) : Trompette 40 DCOE longueur 55mm | MP1081L55 | 28.90 € |
| rep (21) : patte trompette 45 (1/2 lune de cornet) | MP1073 | 4.94 € |
| rep (21) : patte trompette 40 (1/2 lune de cornet) | MP1074 | 4.94 € |
| rep ((22)) : Buse / diffuseur 34 pour 45dcoe | MP1052A34 | 25.25 € |
| rep (22) : Buse / Diffuseur 36 pour 45dcoe | MP1052A36 | 25.35 € |
| rep (22) : Buse / Diffuseur 38 pour 45dcoe | MP1052A38 | 25.25 € |
| rep (22) : Buse / Diffuseur 40 pour 45dcoe | MP1052A40 | 25.25 € |
| rep (22) : Buse / Diffuseur 28 pour 40dcoe | MP1052B28 | 25.25 € |


| | | |
|---|-----------|---------|
| rep (22) : Buse / Diffuseur 30 pour 40dcoe | MP1052B30 | 25.25 € |
| rep (22) : Buse / Diffuseur 32 pour 40dcoe | MP1052B32 | 28.71 € |
| rep (22) : Buse / Diffuseur 33 pour 40dcoe | MP1052B33 | 28.95 € |
| rep (22) : Buse / Diffuseur 34 pour 40dcoe | MP1052B34 | 28.71 € |
| rep (24) : patte blocage vis (ondelle frein) | MP1069 | 3.85 € |
| rep (28) : vis pointeau sécurisation buse pour weber 40DCOE | MP1070A40 | 5.85 € |
| rep (28) : vis pointeau sécurisation buse pour weber 45DCOE | MP1070A45 | 4.36 € |
| rep (31) : patte blocage axe papillon | MP1062 | 1.10 € |
| rep (33) : papillon 79°30 pour carburateur pour 40DCOE ancien | MP1063 | 9.90 € |
| rep (33) : Papillon 78°pour 40 DCOE (version moderne du DCOE) | MP1063A40 | 9.18 € |
| rep (33) : Papillon 78°pour 45 DCOE (version moderne du DCOE) | MP1063A45 | 12.75 € |
| rep (35) : vis papillon 40/45 dcoe | MP1064 | 1.77 € |
| rep (43) : gicleur fond de cuve 40 1300G | MP1077A40 | 8.90 € |
| rep (43) : gicleur fond de cuve 50 (soupape d'aspiration) | MP1077A50 | 8.90 € |
| rep (43) : gicleur fond de cuve 60 R12G | MP1077A60 | 8.90 € |
| rep (43) : gicleur fond de cuve 70 (soupape d'aspiration) | MP1077A70 | 8.90 € |
| rep (43) : gicleur fond de cuve 75 (soupape d'aspiration) | MP1077A75 | 8.90 € |
| rep (43) : gicleur fond de cuve 80 (soupape d'aspiration) | MP1077A80 | 8.90 € |
| rep (43) : gicleur fond de cuve 85 (soupape d'aspiration) | MP1077A85 | 8.90 € |
| rep (45) : levier boule type 1300G | MP1056 | 33.40 € |
| Levier accelerateur 40 et 45 DCOE | MP1056B | 15.81 € |
| rep (49) : rondelle inject ppe repr | MP1058 | 1.19 € |
| rep (50) : ressort rappel axe papillon | MP1082 | 4.95 € |
| rep (51) : Support du ressort de rappel | MP1082R | 1.89 € |
| rep (53) : piston pompe de reprise | MP1067 | 13.95 € |
| rep (56) : Vis richesse | MP1072 | 3.45 € |
| rep (57) : gicleur pompe de reprise 0,30mm | MP1057A30 | 10.34 € |
| rep (57) : gicleur pompe de reprise 0,35mm W40/45 gord orig | MP1057A35 | 10.34 € |
| rep (57) : gicleur pompe de reprise 0,40mm | MP1057A40 | 9.75 € |
| rep (57) : gicleur pompe de reprise 0,45mm | MP1057A45 | 9.75 € |
| rep (57) : gicleur pompe de reprise 0,50mm | MP1057A50 | 9.95 € |
| rep (58) : Joint torique de vis de pompe de reprise | MP1083 | 1.15 € |
| rep (60) : ressort tige de ppe reprise 40 dcoe 151 & 45 152 | MP1065 | 2.45 € |
| rep () : ressort tige de ppe reprise 45 dcoe 38&39+62/63 R12G | MP1066 | 3.38 € |
| rep (61) : tige de pompe de reprise | MP1068 | 18.95 € |
| rep (67) : joint banjo | MP1060 | 1.38 € |
| rep (68) : banjo alimentation | MP1048A | 14.99 € |
| rep (69) : joint banjo | MP1060A | 1.42 € |
| rep (70) : vis de banjo | MP1059 | 16.30 € |
| rep (72) : axe flotteur | MP1084 | 2.35 € |
| rep (78) : Roulement axe papillon | MP1061 | 12.75 € |
| rep (85) : axe papillon 45DCOE | MP1078A45 | 50.95 € |
| rep (85) : axe papillon 40 DCOE | MP1078A40 | 49.90 € |
| rep (87) : Plaque en acier pour remplacer le système de starter | MP1085 | 10.21 € |

POCHETTES JOINTS CARBURATEUR


Pochettes joints comprenant tous les joints plats, tous les joints toriques et ronds, la membrane depompe de reprise, les pointeaux diamantés haute précision

|  | TYPE | DESCRIPTION | REFERENCE | Euro HT |
|--|---------------------------|--|-----------|---------|
| | A310 1600 | Pochette pour 2 carbu Weber 45 DCOE | MP1002 | 49.98 € |
| | A310 1800 | Pochette pour 1 carbu Weber 48 DCOE 98.99 | MP1003 | 39.81 € |
| | A310 / 6 | Pochette pour 1 carbu Solex 34TBIA & 35CEEI | MP1010 | 51.95 € |
| | A310/6 | Membrane sur volet d'air (starter) pour le carburateur 34TBIA | MP1010A | 8.15 € |
| | A310/6 | Etouffoir de ralenti (vissé sur le carburateur simple corps) | MP1088 | 29.95 € |
| | V6 Avec des triples corps | Pochette pour 1 carburateur Weber triple corps 40 IDA | MP1010B | 55.90 € |


POMPES A ESSENCE MECANQUES

|  | TYPE | DESCRIPTION | REFERENCE | Euro HT |
|--|-----------|-------------------------------|-------------|---------|
| | A 310 / 4 | Pompe mécanique | MP1006 | 42.16 € |
| | A310/4 | CALE BAKELITE POMPE A ESSENCE | MP1006/cale | 4.99 € |
| | A310 / 6 | Pompe mécanique | MP1011 | 37.46 € |

POMPES A COMBUSTIBLE ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES




| TYPE | DESCRIPTION | REFERENCE | Euro HT |
|---------------------|--|------------|----------|
| A310 / 4 | Remplace pompe origine (refoulante ou aspirante) débit 130l/h - Pression 0.35bar . | MP1007 | 89.00 € |
| A310 | Pompe à essence électrique 400 grammes + accessoires | MP1015/400 | 81 € |
| A310 | Kit pompe à essence électrique 400gr+ régulateur filtre King Ø 67mm | MP1015/kit | 135 € |
| A 310 / 4 INJECTION | Pompe a essence 2,0 à 3,0 bar pour moteur injection bosch | MP1012 | 179.00 € |

PIPES ALUMINIUM



| TYPE | DESCRIPTION | REFERENCE | €uro HT |
|--------------------------|---|-----------|----------|
| A310 1600 2Weber 45 DCOE | Pipes aluminium avec visserie pour montage avec 2 paires de MP1023 | MP0933 | 399.00 € |
| A 310 1600 | rep (4) : Silent bloc entre les 2 pipes admission et les 2 Weber 40DCOE | MP1016 | 49.91 € |
| WEBER 40DCOE | Entretoises avec joints toriques pour montage avec WEBER 40 DCOE (la paire) | MP1023 | 21.07 € |
| WEBER 45DCOE | Entretoises avec joints toriques pour montage avec Weber 45DCOE (la paire) | MP1023w45 | 21.07 € |
| A310 1600 | joints toriques de bride section Ø5 mm x Ø58 mm extérieur(les 4) | MP0614 | 25.25 € |
| A310 1600 | 2 Brides en aluminium avec cales en nylon anti vibration et joints toriques (la paire) | MP1017 | 160.72 € |
| A310 | 2 brides aluminium weber 45 complete avec joints | MP1017.25 | 184.00 € |
| 1600 | Joints fibreux pour pipes d'admission (les 4) | MP0827 | 5.35 € |
| 1600 | Joints en papier spécial entre les filtres à air et les carburateurs weber 40 dcoe (la paire) | MP0828 | 3.10 € |
| 1600 | Joints en papier spécial entre les filtres à air et les carburateurs weber 45 dcoe (la paire) | MP0829 | 3.10 € |
| A310/4 | Joints d'admission entre culasse et pipe (les 4) | MP0830 | 6.75 € |

ETANCHEITE ADMISSION V6



| TYPE | DESCRIPTION | REFERENCE | €uro HT |
|----------|---|-----------|---------|
| A310 / 6 | Jeu de 2 cales en bakelite pour les collecteurs admission | MP0622 | 40.78 € |
| A310 / 6 | Jeu de 6 joints toriques pour collecteurs d'admission | MP0623 | 37.70 € |

KIT COMMANDE D'ACCELERATEUR



| TYPE | DESCRIPTION | REFERENCE | €uro HT |
|--------|-----------------------------|-----------|----------|
| A310/4 | Kit commande d'accélérateur | MP1019 | 129.50 € |